

"정성가득 적극행정, 기쁨가득 익산시민!"



# 익 산 시



수신 주택과장

(경유)

제목 주택건설사업 사용검사 신청에 따른 관련법 검토결과 회신(송학동 공공지원민간임대)

주택과-36452(2024.08.16.)호와 관련하여 주택건설사업 사용검사 신청에 따른 관련법 검토 결과를 다음과 같이 회신합니다.

### ■ 실내공기질 검토결과

1. 실내공기질 측정결과 : 권고기준 이하

가. 측정일자 : 2024. 7. 31.(수)

나. 측정업체 : (주)대명환경기술연구소

구분	폼알데하이드 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	벤젠 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	자일렌 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	에틸벤젠 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	스티렌 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	라돈 (밀폐) (Bq/m <sup>3</sup> )	라돈 (환기) (Bq/m <sup>3</sup> )	톨루엔 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
권고기준	210	30	700	360	300	148	148	1,000
101동 1001호	88.4	불검출	13.8	19.9	34.4	120.6	57.5	358.4
102동 1701호	69.4	불검출	700	360	300	132.8	69.9	629.1
103동 1901호	49.0	불검출	62.9	28.7	24.7	123.2	68.5	565.2
104동 1102호	10.3	불검출	266.5	50.9	25.1	130.0	71.8	346.5
105동 302호	24.4	불검출	101.3	19.9	불검출	114.9	68.4	126.6
106동 2802호	63.6	불검출	96.0	42.2	23.5	121.6	60.7	562.1
107동 1103호	24.3	불검출	59.0	27.0	23.3	120.1	59.6	515.8
108동 303호	64.6	불검출	98.1	43.0	21.0	135.3	73.5	544.6
109동 2603호	26.4	불검출	108.5	29.3	12.6	132.6	70.4	127.9
110동 1304호	64.9	불검출	102.4	44.9	22.0	116.4	61.6	557.9

2. 검토결과 및 안내사항

가. 「실내공기질 관리법」 제9조제1항에 따라 우리시로 제출된 실내공기질 측정결과 보고 (공고) 검토 결과 신축 공동주택 실내공기질 권고기준 이하임

나. 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택 시공자는 실내공기질 측정결과 보고 (공고)를 입주 7일 전부터 60일간 입주민들이 잘 볼 수 있는 장소에 공고하여야 함

다. 또한, 입주민들의 건강상 위해를 예방하기 위해 시공사는 주민 입주 전에 충분한 환기와 베이킹 아웃(Bake out) 등을 실시하여 적정한 실내공기질을 유지해야 함. 끝.

## 환경관리과장명

주무관

조민희

환경지도계장

권경민

환경관리과장

전결 2024. 8. 29.

한정복

협조자

시행 환경관리과-12577

(2024. 8. 29.)

접수 주택과-38881

(2024. 8. 29.)

우 54582

전북특별자치도 익산시 무왕로 1397, (부송동) (부송동)

/ [www.iksan.go.kr](http://www.iksan.go.kr)

전화번호 063-859-5434

팩스번호 063-859-7356

/ [mini3386@korea.kr](mailto:mini3386@korea.kr)

/ 비공개(5)

함께 찾아주세요! 「복지위기가구」, 말해주세요! 「익산주민톡」으로